



Nr. 1a: Trothaer Mühle; Schleusenstraße 1, 06118 Halle (Saale), Mühlengehöft, Haus 1 (nördlich) Lager, südöstliche Gebäudefront.



Nr. 1a: Trothaer Mühle, Haus 1 (nördlich) Lager, südöstliche Gebäudeecke, Eckquadrierung mit Hochwassermarken (HWM).



Nr. 1a: Trothaer Mühle, Haus 1 (nördlich) Lager, südöstliche Gebäudeecke, Eckquadrung, Ostseite mit HWM, Detailansicht (Ausschnitt).



Nr. 1b: Trothaer Mühle, Haus 2 (westlich) Mühle, östliche Gebäudeseite.



Nr. 1b: Trothaer Mühle, Haus 2 (westlich) Mühle, östliche Gebäudeseite (Traufseite) unter Vordach, kurfürstlich brandenburg-preußisches Wappen (Kuruhut und Zepter), darunter HWM vom 22. Februar 1799.



Nr. 1b: Trothaer Mühle, Haus 2 (westlich) Mühle, östliche Gebäudeseite,  
HWM vom 22. Februar 1799.



Nr. 1c: Trothaer Mühle, Haus 3 (südlich) Wohnhaus, nördliche Giebelwand.



Nr. 1c: Trothaer Mühle, Haus 3, Wohnhaus, nordwestliche Gebäudeecke mit HWM.



Nr. 1c: Trothaer Mühle, Haus 3, Wohnhaus, nordwestliche Gebäudeecke, HWM, Detailansicht (Ausschnitt).



Nr. 2: Gasthaus »Krug zum Grünen Kranze«; Talstraße 37, 06120 Halle (Saale).



Nr. 2a: Gasthaus »Grug zum Grünen Kranze«, westliche Außenwand, nordwestliche Ecke, HWM 2011 und 2013.



Nr. 2b: Gasthaus »Grug zum Grünen Kranz«, nördlicher Gebäudeteil, Innenhof Südostecke, HWM 2011 und 2013.



Nr. 3: Giebichensteinbrücke, linkes äußeres Brückensegment, talwärts; Talstraße, 06120 Halle (Saale).



Nr. 3: Giebichensteinbrücke, linkes äußeres Brückensegment, talwärts rechte Seite des inneren Brückenbogens, HWM.



Nr. 3: Giebichensteinbrücke, linkes äußeres Brückensegment, talwärts; zwei HWM, Detailansicht.



Nr. 4: Pegellatte (Binnenpegel/Lattenpegel, Gußeisen), talwärts, linksseitiges Ufer (Kröllwitz), unterhalb des Kefersteinschen Felsens.



Nr. 4: Pegellatte (Binnenpegel, Gußeisen), talwärts, linksseitiges Ufer (Kröllwitz), unterhalb des Kefersteinschen Felsens, Detailansicht (Ausschnitt).



Nr. 5: Baum am Riveufer; Giebichenstein, Höhe Dampferanlegestelle, Markierung während des Hochwassers 2013.



Nr. 5: Baum am Riveufer; Giebichenstein, Höhe Dampferanlegestelle, Markierung während des Hochwassers 2013.



Nr. 6: Steinmühle; An der Steinmühle 1, 06108 Halle (Saale), Südostecke und östliche Gebäudefront traufseitig.



Nr. 6: Steinmühle, Südostecke mit HWM.



Nr. 6: Steinmühle, Südostecke mit HWM vom 9. August 1661, Detailansicht.




Nr. 7: Wohnhaus, ehemalige Wassermühle des Vorwerks Gimritz; An der Peißnitzinsel 1, 06108 Halle (Saale), Westseite. Umlaufend steinsichtiges Mauerwerk in ca. 2 m Höhe - Wasserschaden des Hochwassers vom Sommer 2013.



Nr. 7: Wohnhaus, ehemalige Wassermühle des Vorwerks Gimritz, Südwestecke, Eckquadrierung mit acht Hochwassermarken.



Nr. 7: Wohnhaus, ehemalige Wassermühle des Vorwerks Gimritz, südliche Gebäudefront, Türsturz der südlichen Eingangstür mit HWM vom 1. März 1830; darüber hallesches Ratswappen (teilw. beschädigt), mit Rollwerk und Trauben.



Nr. 7: Wohnhaus, ehemalige Wassermühle des Vorwerks Gimritz, südliche Gebäudedefront, Türsturz der südlichen Eingangstür mit HWM vom 1. März 1830, Detailansicht; darunter von der südlichen Gebäudeseite (Südostecke, unterhalb des rechten Fensterstockes) HWM vom 25. Februar 1799, Detailansicht.



Nr. 7: Wohnhaus, ehemalige Wassermühle des Vorwerks Gimritz, südlichen Gebäudeseite zwei HWM, Detailansicht.



Nr. 8: Wohnhaus Schleuse Gimritz; An der Schleuse 1, 06108 Halle (Saale), HWM an der Südwest- und Südwestecke.



Nr. 8: Wohnhaus Schleuse Gimritz, Südostecke/Ostseite HWM vom Juni 2013, Ausschnitt.



Nr. 8: Wohnhaus Schleuse Gimritz, Südwestecke Westseite HWM.



Nr. 8: Wohnhaus Schleuse Gimritz, Südwestecke Westseite HWM, Detailansicht.



Nr. 9: Evangelische Kirche Passendorf (evang. Pfarramt Halle-Neustadt); Schulplatz 4, 06124 Halle-Neustadt.



Nr. 9: Evangelische Kirche Passendorf, nördliche Eingangstür zum Kirchenschiff, Türlaibung, vom inneren Kirchenschiff aus gesehen rechts.



Nr. 9: Evangelische Kirche Passendorf, nördliche Eingangstür zum Kirchenschiff, Türlaibung, drei HWM, Ausschnitt.



Nr. 9: Evangelische Kirche Passendorf, nördliche Eingangstür zum Kirchenschiff, Türlaibung innen mit HWM 1830 und außen 24. Februar 1799, Ausschnitt



Nr. 10: Parkeisenbahn - Peißnitzexpress; Peißnitzinsel 3, 06108 Halle (Saale),  
Bahnhof Peißnitzbrücke.



Nr. 10: Parkeisenbahn - Peißnitzexpress, Stahlstütze des Bahnhofdaches mit fünf HWM.



Nr. 10: Parkeisenbahn - Peißnitzexpress, Stahlstütze des Bahnhofdaches mit drei HWM, Ausschnitt.



Nr. 11: Neumühle, ehemalige Ratsmühle; Mühlpforte 3-5, 06108 Halle (Saale), südlicher Giebel von Westen.



Nr. 11: Neumühle, südöstliche Eckquadrierung, Ostseite mit HWM.



Nr. 11: Neumühle, südöstliche Eckquadrierung, Südseite mit HWM.





Nr. 11: Neumühle, südöstliche Eckquadrierung, Westseite mit HWM, Detailansicht.



Nr. 11: Neumühle, südöstliche Eckquadrierung, Ost-Westseite mit HWM, Ausschnitt.