Ein Brandschutzkonzept für die Sekundarschule Halle-Süd ist bisher noch nicht vorhanden. Zudem ist die räumliche Situation der Sekundarschule Halle-Süd nicht zufriedenstellend. Die Belegung der Räume ist stark ausge- bzw. überlastet. Der Platz für pädagogische Mitarbeiter ist gering. Im Hause befindet sich eine Hausmeisterwohnung, die derzeit nicht genutzt wird, jedoch zur Nutzung durch pädagogische Mitarbeiter gut geeignet wäre und so die Raumsituation entspannen könnte.

Vor diesem Hintergrund fragen wir:

- 1) Wann ist mit einem tragfähigen Brandschutzkonzept zu rechnen?

- 2) Hat die Stadtverwaltung Handlungsmöglichkeiten zum Umbau der Hausmeisterwohnung geprüft? Wenn ja, wie sah das Ergebnis aus? Wenn nein, wie steht die Stadtverwaltung zur Nutzung dieses Raumes durch die pädagogischen Mitarbeiter?