



Sitzung des Sportausschusses am 08.02.2017

Fragen des Stadtrates Denis Helmich, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, zur Beschlussvorlage Baubeschluss zu Fluthilfemaßnahmen HW 59 / HW 125 Wiederherstellung Wassersportzentrum Osendorfer See (Vorlagen-Nummer: VI/2016/02605)

TOP: 4.2

Frage 1:

In der Begründung der Beschlussvorlage wird erwähnt, dass im Rahmen der Prüfung durch das Landesverwaltungsamt Mittelkürzungen eingetreten sind, die nun in der weiteren Planung und Realisierung der Maßnahme berücksichtigt werden. Bei welchen konkreten Teilprojekten hat das Landesverwaltungsamt beantragte Mittel gekürzt und mit welcher Begründung? Welche Teilprojekte werden nun anders als in der vorgelegten Planung realisiert?

Nicht gefördert werden die Errichtung eines öffentlichen Rundweges, eine Mastleuchte und sechs Fahnenmasten, da diese vor dem Hochwasser 2013 nicht vorhanden waren bzw. da der Rundweg durch das Hochwasser nicht zerstört wurde.

Bei der Herrichtung der befestigten Außenflächen soll Asphalt statt Betonpflaster verwendet werden, da Asphalt preiswerter ist als Betonpflaster.

Die Gesamtmaßnahme zur Wiederherstellung des Wassersportzentrums Osendorfer See kann unter Beachtung dieser Kürzungen bzw. der Änderung der Pflasterungsart umgesetzt werden.

Frage 2:

Aus welchen Gründen wurde in der Beschlussvorlage auf eine Einzelaufstellung zu den Realisierungskosten Projekte verzichtet? Kann dies nachgeholt werden?

Bei der Wiederherstellung des Wassersportzentrums Osendorfer See handelt es sich um ein Projekt, das lediglich durch die unterschiedlichen Fördermittelgeber in die Herrichtung der Außenanlagen (Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt) und in die Erneuerung der baulichen Anlagen (Investitionsbank Sachsen-Anhalt) unterteilt wurde. Eine Untergliederung für die einzelnen Vereine gibt es nicht. Jede einzelne Hochwassermaßnahme ist immer ein Projekt ohne Aufgliederung.

Frage 3:

Für den Sanitärtrakt der Bootshalle des Hallescher Kanu-Club 54 e.V: ist eine Sauna geplant. Gab es die Sauna bereits vor der flutbedingten Zerstörung des Wassersportzentrums? Wie hoch sind die geschätzten Betriebskosten der neuen Sauna jährlich und sind diese Kosten förderfähig hinsichtlich städtischer Zuschüsse für die Betriebskosten?

Bereits vor dem Hochwasser 2013 gab es eine ca. sechs Quadratmeter große Sauna. Bisher war es nicht möglich, die Stromkosten für den Betrieb der Sauna aus den Betriebskosten des Objekts herauszurechnen. Eine Sauna ist nicht förderfähig, wenn sie nicht unmittelbar zur Ausübung des Sports erforderlich ist.

Frage 4:

Welche Vorkehrungen wurden seit dem Flutereignis 2013 im Bereich des Hochwasserschutzes an der Reide getroffen, um künftige Schadensereignisse zu verhindern?

Zum Schutz gegen Überflutungen von Hochwasser der Reide bzw. Weißen Elster wurde südlich des Osendorfer Sees der 2013 entstandene Dammbuch wieder geschlossen. Ergänzend dazu wurde die straßenbegleitende Verwallung an der Straße Am Tagebau in diesem Zusammenhang wieder hergestellt. Weiterhin ist die Erneuerung der Straße Am Tagebau geplant.

Frage 5:

Entspricht die Freiflächenplanung des Wassersportzentrums der Freiflächennutzung vor dem Überflutungsereignis? Wenn es wesentliche Veränderungen gibt, welche sind dies?

Gemäß der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013“ wird nur gefördert, was beim Hochwasser Schaden erlitten hat. Somit gibt es keine wesentlichen Änderungen in der Freiflächengestaltung.

Frage 6:

Am Osendorfer See gab es in der Vergangenheit Probleme mit Abrutschungen insbesondere im nördlichen Bereich des Sees. Ist der gesamte See aktuell zur Nutzung für den Wassersport freigegeben? Werden Wettkampfvorgaben an die Rennstrecken erfüllt?

Mit den Sportvereinen wurde 2015 und ergänzend 2016 eine Vereinbarung zur teilweisen Nutzungsfreigabe geschlossen. Hier erfolgte die Freigabe der gesamten Seefläche zu Trainingszwecken mit entsprechenden Hinweisen zur Verkehrssicherheit. Mit dieser Freigabe zu Trainingszwecken sind keine formalen Anforderungen an Wettkampfstrecken verbunden.