

Berichterstattung zu den Mängeln an Feuerwehrhäusern (Stand 20.10.2021)

OFW	Mängel	Kurzfristige Maßnahmen	Stand	Langfristige Maßnahmen
Diemitz	Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		Behebung erfolgt durch bauliche Veränderung	Einstufung FB37: Priorität 1
	Die erforderlichen Verkehrswege neben und hinter den Fahrzeugen sind nur teilweise vorhanden.	Soweit möglich, sind die Verkehrswege zu beräumen und freizuhalten.	Behebung erfolgt durch bauliche Veränderung	Einschätzung FB24: Abbruch östlicher, ungenutzter Anbau + Neubau
	Querriss im Schlauchturm	Haarriss beobachten, bei weiteren Rissen Untersuchungen	Behebung erfolgt durch bauliche Veränderung	Einschätzung FUK: Um-/Ausbau des Gerätehauses ist aus Sicht FUK dringend erforderlich
	Absaugeinrichtung nicht vorhanden	Umsetzung durch Verwendung von Aufsteckfiltern; befindet sich aktuell in der Beschaffung	Behebung erfolgt durch bauliche Veränderung	
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		Behebung erfolgt durch bauliche Veränderung	
Neustadt	Sanitärbereich		Behebung erfolgt bei Neubau	Einstufung FB 37: Priorität 2
	fehlende Räumlichkeiten für Ausrüstung und Ausbildung			Einschätzung FB24: Möglichkeiten der Erweiterung / Anbau in Nord- und / oder Westrichtung sind zu prüfen  Einschätzung FUK:Um-/Ausbau des Gerätehauses ist aus Sicht FUK notwendig
Nietleben	Sanitärbereich		Behebung erfolgt bei Neubau	Einstufung FB37: Priorität 3  Einschätzung FB24: Neubau mit Lagerflächen zur zentralen Nutzung durch FF und BF  Einschätzung FUK: Um-/Ausbau des Feuerwehrhauses ist aus Sicht der FUK dringend erforderlich, insbesondere Ausfahrtsbereich
Passendorf	Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		Behebung erfolgt durch bauliche Veränderung	Einstufung FB37: Priorität 4  Einschätzung FB24: Schäden am Boden Fahrzeughalle + Alarmhof nehmen zu, Sanierung Bestandsgebäude als Sozialtrakt + Neubau Fahrzeughalle möglich

OFW	Mängel	Kurzfristige Maßnahmen	Stand	Langfristige Maßnahmen
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		Behebung erfolgt durch bauliche Veränderung	Einschätzung FUK: Nach Erledigung der angezeigten Maßnahmen ist Feuerwehrhaus in ordnungsgemäßigem Sicherheitszustand, außer Stellplatzgrößen
Büschdorf	Bauliche Ausführung des Schlauchturmes	bis auf Weiteres gesperrt	Behebung erfolgt bei Neubau	Neubau hat begonnen
	Modernisierung von Verkehrswegen, Turmfenstern	Verschluss ist in Planung	Behebung erfolgt bei Neubau	
Lettin	Sanitärbereich		Behebung erfolgt bei baulicher Veränderung	Baubeschluss für Neubau zur Entscheidung am 27.10.2021 im Stadtrat