

1. Ist im Zusammenhang mit den geplanten Arbeiten/ Investitionen am Bauwerk Saalhorn der Zustand der Befestigungsanlagen zum Flusslauf untersucht worden?

2. Wenn ja, wie ist dieser einzuschätzen?

---

**Antwort der Verwaltung:**

Im Zusammenhang mit den Baugrund- und Bestandsuntersuchungen auf Grund des Einsturzes der gegenüberliegenden Ufermauer erfolgten erste Untersuchungen im Bereich der oben genannten Stützwand (UM 004, Mansfelder Straße West). Weitergehende Untersuchungen, wie statische Berechnungen und Gründungsuntersuchungen, sind noch nicht erfolgt. Diese werden bis Ende des Jahres 2010 vorgenommen.

Es ist jedoch bereits jetzt erkennbar, dass sich das Bauwerk in einem schlechten Zustand befindet. Eine statische Berechnung nach aktuellen Normen und Richtlinien würde wahrscheinlich keine ausreichende Tragfähigkeit ergeben. In den nächsten Jahren besteht in dem betreffenden Bereich Handlungsbedarf.

---

**Die Antwort der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.**