

Übersicht über Baumfällungen, bei denen mit einem hohen Öffentlichkeitsinteresse zu rechnen ist gemäß Stadtratsbeschluss vom 18.7.2007 zur Vorlage IV/2007/06296

BSK ... Baumschutzkommission

138	Bauverein Denkmal GmbH	Mittelstraße 19, 20; Große Steinstraße 19	nach Erteilung Baugenehmigung	Dichtstand am geplanten Neubau bzw. im Baufeld des Neubaus	17.11.2011	1107/2011 A	16			steht noch aus
145	Bäder Halle GmbH	Mansfelder Straße 50a, (Saline-Freibad)	Frühjahr 2012	Anlage einer Strandloungue u. eines Volleyballfeldes mit Geländeabtrag (10), Errichtung eines Rettungsweges u. eines Parkplatzes (2); Neugestaltung zw. Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken wg. Laubeintrag (3 Zitterpappeln)	08.03.2012	1231/2011	Antrag: 15, nach Optimierung nur noch 5	2 + 1 (nach Erteilung Baugenehmigung für Parkplatz)	2 Hst 14/16 + 2 (nach Erteilung Baugenehmigung für Parkplatz)	29.03.2012 (Teilgenehmigung, Parkplatz steht noch aus)
149	Stadt Halle	Böllberger Weg	Vorinformation	Straßenausbau im Rahmen des Stadtbahnprogramms	15.03.2012		entscheidet sich im Laufe der weiteren Planung			steht noch aus
150	Stadt Halle	Am Steintor	Vorinformation	Straßenausbau im Rahmen des Stadtbahnprogramms	07.05.2012		entscheidet sich im Laufe der weiteren Planung			steht noch aus
153	LBBau, NL Süd	Neuwerk 7	Vorinformation	Neubau Mediathek	14.06.2012	0361/2012 I	ca. 40 und 2 Umpflanzungen			steht noch aus
157	PPP Schulen Halle G	Adam-Kuckhoff-Straße 37, IGS	Herbst 2012	Sanierung der Schule einschließlich der Freiflächen	23.08.2012	0416/2012/ A	1 Birke			steht noch aus
158	PPP Schulen Halle GmbH	Ernst-Schneller-Straße 1, Reilschule	Herbst 2012	Sanierung der Schule einschließlich der Freiflächen	23.08.2012	0415/2012/ A	9			steht noch aus

159	PPP Schulen Halle GmbH	C.-Schorlemmer-Ring 66, GS Am Heiderand	Herbst 2012	Sanierung der Schule einschließlich der Freiflächen	13.09.2012	0434/2012 A	15			steht noch aus
160	Amt für Sport/Bäder	Am Stadion 1/2, 4 u. 8	Herbst 2012	vorbeugende Gefahrenabwehr und Bestandsregulierung	29.10.2012	0538/2012 A	13 x Fällung u. 2x KE	13	6 Hst16/18er oder 6 Stb 16/18er	29.10.2012
161	HWG mbH	Lerchenfeldstraße 2, Zwingerstraße 25	bis 28.02.2013	Bäume behindern Sanierung und Balkonanbau; Gefahrenabwehr wg. Wurzelndruck auf Stützmauer	nein	0651/2012 A	12			steht noch aus
162	Grünflächenamt	Holzplatz, Gasometer	bis 28.02.2013	Gefahrenabwehr	29.11.2012	0673/2012	5			steht noch aus



Kerstin Ruhl-Herpertz
Fachbereichsleiterin

138	Nr. 9 (Restbaum) und 10 (wächst am Fundament des zum Abriss vorgesehenen NG) - zur Gefahrenabwehr; erhaltenswerte Altbäume Nr. 11 - 15 und eine zur Erhaltung vorgesehene Linde stehen im Park des angrenzenden Grundstückes der Zahnklinik (Große Steinstraße 19) unweit der geplanten Hinterhausgrenzbebauung - baubedingt; Bäume Nr. 1 - 8 auf dem Grundstück Mittelstraße 19, 20 sind nicht erhaltenswerte aufgewachsene Sämlinge, die z. T. aus dem Fundament wachsen - baubedingt
149	Die Straße soll im Abschnitt Torstr. - Beginn 4-streifiger Ausbau grundhaft ausgebaut werden und dabei die Ver- und Entsorgungsleitungen ebenfalls erneuert werden. Wegen der Nähe zu den Straßenbäumen ist im derzeitigen Planungsstand die Frage zu klären, ob die Bäume erhalten werden können, oder eine Neupflanzung vorzuziehen ist. z. T. besteht die Ansicht, dass die Bäume nicht wieder gepflanzt werden können.
150	Der Platz am Steintor und die anliegenden Straßen sollen grundhaft ausgebaut werden und dabei die Ver- und Entsorgungsleitungen ebenfalls erneuert werden. Wegen der Nähe zu den Straßen- und Parkbäumen ist im derzeitigen Planungsstand die Frage zu klären, welche Bäume erhalten werden können, oder ob eine Neupflanzung vorzuziehen ist.
153	Die HKD plant seit einigen Jahren die Errichtung einer Mediathek auf dem Hochschulgelände am Neuwerk 7 und ließ dazu eine Variantenuntersuchung durchführen. Seitens der Stadt wurde 2009 erklärt, dass der Standort bereits ausgereizt ist und ein Gesamtkonzept zur Entwicklung des Standorts angefordert. Die Stadt hatte am Standort der bestehenden Werkstatt einen Ersatzneubau mit integrierter Werkstatt favorisiert (V1), der Kanzler die zum Campus gehörige Freifläche zwischen Neuwerk 6 und 7 (V2). Zu Variante 2 wurde nun ein Bauentwurf vorgelegt, der die Baumasse in Tiefgeschosse verlagert, um Belangen des Denkmalschutzes am Standort Rechnung zu tragen. Die Baumaßnahme muss den laufenden Hochschulbetrieb berücksichtigen. Ca. 14 geschützte Bäume stehen im Bereich der geplanten Baustellenzufahrten und -einrichtung, die übrigen 26 im direkten Baufeld der Mediathek.
157	Baum behindert Fundamenttrockenlegung im Rahmen der denkmalgerechten Sanierung
158	Nr. 2 - 4, 29 - 31 behindern Fundamenttrockenlegung im Rahmen der Sanierung; Nr. 26 steht in geplanter Erweiterung des NG; Nr. 24 zur vorbeugenden Gefahrenabwehr; Nr. 33 wg. Standortnähe zum Abwasserschacht und zum Schuleingang
159	Nr. 186, 187, 189 und 190 behindern Fundamenttrockenlegung im Rahmen der Sanierung; Nr. 23 steht in der brandschutzrechtlich erforderlichen Feuerwehrezufahrt; Nr. 33 und 103, 123, 137, 140 und 142 zustandsbedingt; Nr. 45 und 47 wg. Beeinträchtigung der Schulgartennutzung und zustandsbedingt; Nr. 103 zur Gefahrenabwehr; Nr. 85 und 99 zur Bestandsregulierung
160	Am Stadion 4-8: 7 x zustandsbedingte Gründe (Fällung Ahorn Nr.1-5, 7 u. 8: Zwiesel, Schiefelage, Risse am Stamm, latent windbruchgefährdeter Bestand); 5 x standortbedingte Gründe (Fällung Ahorn-Gruppe Nr.10a-d u. 11 Dichtwuchs Gebäude, erheblicher Astanschlag, beengte Kronen- Rückschnitt nicht zielführend wegen vorhersehbarer Entstellung der Kronen, bei Ahorn Nr. 1 u. 10c auch Beeinträchtigung Regenwassereinflüsse/Schacht- nicht beherrschbarer Wurzelvortrieb) und 1x Bestandsregulierung (Linde Nr. 9 zugunsten 1 Kastanie) Am Stadion 1-2 : 2x Kroneneinkürzung an Nr. 12a u. 12b (Dachfreischnitt)
161	Lerchenfeldstr. 2: Bäume Nr. 1 - 4 (Sämlingsaufwuchs) wachsen hofseitig am Fundament des lange Zeit leer stehenden, zur Sanierung (Trockenlegung und Gerüststellung) und zum Balkonanbau vorgesehenen Gebäudes und behindern diese Bauarbeiten; Zwingerstraße 25: Bäume Nr. 5 - 12 (Sämlingsaufwuchs) stehen hofseitig dicht auf einer maroden Stützmauer (an Geländesprung; -->Wurzeldruck) und sollen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr entfernt werden.
162	Holzplatz: starker Pilzbefall mit Schuppigem Porling, verursacht Weißfäule, viel Totholz, beeinträchtigte Stand- und Bruchsicherheit

Gasometer: starke Neigung zum Rad- und Wanderweg, Unglücksbalken mit Rissbildung, offene Höhlung, abgestorbene Starkäste