



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

23. März 2016

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Stadtrates vom 24.02.2016

Betreff: Anfrage der SPD-Fraktion Halle (Saale) zur Anbringung eines Verkehrsspiegels an der Kreuzung Diesterwegstraße/Rockendorfer Weg

Vorlagen-Nummer: VI/2016/01666

TOP: Ö 10.15

Herr Krause bittet um Darstellung, warum die Anbringung eines Verkehrsspiegels nicht erforderlich ist.

Antwort der Verwaltung:

Die Praxis hat gezeigt, dass Verkehrsspiegel nur in Ausnahmefällen die Verkehrssicherheit erhöhen. Tatsächlich lassen sich über Verkehrsspiegel Entfernungen und Geschwindigkeiten erheblich schlechter einschätzen. Gleichzeitig konzentriert sich der Autofahrer auf den Verkehrsspiegel und läuft Gefahr, die entgegengesetzte Fahrtrichtung zu vergessen. Die Installation eines Verkehrsspiegels ist daher auch mit Risiken verbunden.

Der Rockendorfer Weg ist Teil einer Tempo-30-Zone. Für den Bereich zwischen der Kreuzung Rockendorfer Weg/Diesterwegstraße und der Kreuzung Ammendorfer Weg/Diesterwegstraße ist auf Grund der Schulwegsicherung eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h ausgewiesen. Zudem wurde seit dem Jahr 2011 für die Kreuzung Rockendorfer Weg/Diesterwegstraße kein signifikantes Unfallgeschehen verzeichnet.

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister