



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

4. April 2017

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten vom 09.02.2017

Betreff: Anfrage Frau Krischok zur Feuerwehr

TOP: Ö 8.4

Frau Krischok bittet um halbjährliche Berichterstattung zu den Mängeln an Feuerwehrhäusern.

Antwort der Verwaltung

Die Berichterstattung kann der Anlage entnommen werden.

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

OFW	Mängel	Kurzfristige Maßnahmen	Stand	Langfristige Maßnahmen
Büschdorf	Bauliche Ausführung des Schlauchturmes	bis auf Weiteres gesperrt	Behebung erfolgt bei Neubau	Neubau, Planungsphase beginnt 2017
	Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen, kein ausreichender Platz für weitere Spinde	Beschaffung von Raumcontainern	Behebung erfolgt bei Neubau	
	Modernisierung von Verkehrswegen, Turmfenstern	Verschluss ist in Planung	Behebung erfolgt bei Neubau	
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		Behebung erfolgt bei Neubau	
Diemitz	Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		Behebung erfolgt durch bauliche Veränderung	Sanierung
	Die erforderlichen Verkehrswege neben und hinter den Fahrzeugen sind nur teilweise vorhanden.	Soweit möglich, sind die Verkehrswege zu beräumen und freizuhalten	Behebung erfolgt durch bauliche Veränderung	
	Querriss im Schlauchturm	Haarriss beobachten, bei weiteren Rissen Untersuchungen	in Bearbeitung	
	Fehlende Schornsteinabdeckung der drei nicht benötigten Schornsteine	Abdeckung in Planung	in Bearbeitung	
	Fehlende Hofbefestigung	Befestigung herstellen	erledigt	
	Absaugeinrichtung nicht vorhanden	Umsetzung durch Verwendung von Aufsteckfiltern; befindet sich aktuell in der Beschaffung	Behebung erfolgt durch bauliche Veränderung	
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		in Bearbeitung	
Dörlau	Modernisierung von Stellplätzen, Toren und Verkehrswegen erforderlich, Optimierung von Beleuchtungseinrichtungen, PKW-Stellplätze im Freien nicht ausreichend	Gefahrenkennzeichnung für einengende Bauteile durchgeführt	Behebung erfolgt bei Neubau; Start der Planungsphase 2016	Neubau, Planungsphase hat 2016 begonnen
	Sanitärbereich		Behebung erfolgt bei Neubau	
	Umkleideräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		Behebung erfolgt bei Neubau	
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		Behebung erfolgt bei Neubau	
Kanena	Malerleistungen im Innenbereich (Flure und Treppenraum) notwendig, 4 m Deckenhöhe	Durchführung, Aufstellen eines Gerüsts, Umsetzung geplant	Kostenschätzungen laufen aktuell	

	Holzzaunerneuerung		Kostenschätzungen laufen aktuell	
Lettin	Modernisierung von Stellplätzen, Toren, Verkehrswegen und Durchfahrt erforderlich; keine PKW- Stellplätze vorhanden.	Möglichkeiten zur Schaffung eines Raumes für die persönliche Schutzausrüstung und Schaffung von Parkplätzen auf Grund von Vergrößerung des Grundstückes der Wehr wurden geprüft und bedürfen der finanziellen Umsetzung.	Behebung erfolgt bei baulicher Erweiterung, Gespräche zur Kostenschätzung laufen	Erweiterungsbau. Die dazu notwendigen Flächen sind gesichert.
	Bauliche Ausführung des Schlauchturmes	Schlauchturm nur als Lager genutzt, Zutritt nur durch WL o. Stellv. möglich	erledigt, Schlauchturm wird nur als Lagerraum genutzt	
	Sanitärbereich		Behebung erfolgt bei baulicher Veränderung	
	Sturmschaden im Dachbereich	Beseitigung im Frühjahr 2017		
	Umkleieräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen	Beschaffung von Raumcontainern		
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung			
Neustadt	Modernisierung von Stellplätzen und Verkehrswegen erforderlich, PKW- Plätze im Freien nicht ausreichend	Gefahrenkennzeichnung für einengende Bauteile wurde angebracht	Behebung erfolgt bei baulicher Veränderung	Neubau oder Sanierung
	Fussboden (Linoleumbelag) im Schulungsraum verschlissen	Notreparatur durchgeführt, weitere Maßnahmen erforderlich	in Bearbeitung	
	Umkleieräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		Behebung erfolgt bei Neubau	
	Sanitärbereich		Behebung erfolgt bei Neubau	
	fehlende Räumlichkeiten für Ausrüstung und Ausbildung	Anbau am Gerätehaus zur Schaffung eines zusätzlichen Raumes JFW wird geprüft	Behebung erfolgt bei Neubau	
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		Behebung erfolgt bei Neubau	

Nietleben	Modernisierung der Stellplätze und Verkehrswege erforderlich	Gefahrenkennzeichnung für einengende Bauteile und Vorlage der rechtlichen Anforderungen sowie Erstellen einer Bedarfsliste	Behebung erfolgt bei Neubau	Neubau
	Sanitärbereich		Behebung erfolgt bei Neubau	
	Umkleieräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		Behebung erfolgt bei Neubau	
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		Behebung erfolgt bei Neubau	
Passendorf	Modernisierung von Stellplätzen, Toren und Verkehrswegen erforderlich, Optimierung von Beleuchtungseinrichtungen, PKW-Stellplätze im Freien nicht ausreichend	Gefahrenkennzeichnung für einengende Bauteile ist erfolgt	Behebung erfolgt durch bauliche Veränderung	
	Umkleieräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		Behebung erfolgt durch bauliche Veränderung	
	Außengarage-Dachinstandsetzung		in Bearbeitung	
	Arbeitsgrube	Verschluss mit Holzbohlen hergestellt. Gefahrenkennzeichnung angebracht. Keine Nutzung.	teilweise erledigt kompletter Verschluss vorgesehen	
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		Behebung erfolgt durch bauliche Veränderung	