

Baumfällliste

Nr.	Standort Maßnahme	Zeitraum	Begründung	BSK Ortstermin am:	Aktenzeichen	Anzahl			Bescheid vom
						zur Fällung beantragte Bäume	zur Fällung genehmigte Bäume	geforderte Ersatzbäume	
Nach Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten geänderte Tabelle.						Legende:	A = Antrag		
							Befreiung		
							G = Gefahrenabwehr		
							ÄB = Änderungsbescheid		
							BSK = Baumschutzkommission		
1895	R.-Franz-Ring		zustandsbedingt		571/2024 A	1	1	2	15.01.2025
1896	Nordfriedhof		zustandsbedingt		044/2025 A	1	1	2	11.02.2025
1897	Feldrain		zustandsbedingt		090/2025 A	1	1	1	18.02.2025
1898	Turmstraße		Gefahrenabwehr		091/2025 G	1	1		11.02.2025
1899	Straße der Befreiung		Gefahrenabwehr		097/2025 G	1	1		13.02.2025
1900	Blumenau		zustandsbedingt		573/2024 A	1	1	2	12.02.2025
1901	Forsterstraße		zustandsbedingt		086/2024 A	1	1	2	26.02.2025
1902	Walter-Häbich-Str.		zustandsbedingt		057/2025 A	1	1	2	18.02.2025
1903	Akener Bogen		Gefahrenabwehr		114/2025 G	1	1		24.02.2025
1904	Hoher Weg		Gefahrenabwehr		100/2025 G	5	5		24.02.2025
1905	Lion-Feuchtwanger-Straße		zustandsbedingt		599/2024 A	2	2	2	25.02.2025
1906	Richard-Horn-Str./Ernst-Barlach-Ring		Gefahrenabwehr		126/2025 G	1	1		25.02.2025
1907	Richard-Horn-Str./Ernst-Barlach-Ring		Gefahrenabwehr		125/2025 G	1	1		25.02.2025
1908	Wolfgang-Borchert-Straße		Gefahrenabwehr		124/2025 G	7	7		25.02.2025
1909	Richard-Horn-Str./Ernst-Barlach-Ring		Gefahrenabwehr		127/2025 G	3	3		26.02.2025
1910	Stendaler Straße		Gefahrenabwehr		128/2025 G	1	1		26.02.2025
1911	Berliner Straße		Gefahrenabwehr		494/2024 G	1	1		27.02.2025

Nr.	Gründe	
1895	Die Birke im Vorgarten ist stark abgängig und soll zur vorbeugenden Gefahrenabwehr entfernt werden	
1896	1 Esche (Nr. D082)-Befall vom Zottigen Schillerporling im Stamm- und Kronenbereich, Stockfäule, abgängig	
1897	1 Walnuß-Stammfäule, hohler Stammkopf mit nur noch geringer Restwandstärke	
1898	1 Totbaum- Art nicht erkennbar	
1899	1 abgestorbener Ahorn	
1900	1 Eschenahorn - Pilzbefall, abgängig	
1901	1 Sitzahorn-stark vorgeschädigt, wurde im Kronenbereich schon öfters eingekürzt, fast nur noch Astreiterate im Kronenaufbau ; sich ausbreitende Fäulnis an alten Schnittstellen, kritischer Stammriss von ca. 1,00m Länge, kritischer Zwiesel mit tiefgehendem Wassertopf; Baum ist nicht mehr bruchfest	
1902	1 Kugelhorn - Ersatzpflanzung aus dem Jahr 2010, Krone in großen Teilen abgestorben	
1903	5-triebige Pappel- vollständig ausgefallter Stammfuß mit nur noch wenig Restwandstärke, dazwischen ausgebrochene, morsche Zwiesel; Gefahr im Verzug	
1904	5 abgestorbene Bäume- dar.: 3 Robinien und 2 Ahorne	
1905	1 Birke-ausgebrochene Krone mit akuter Stammfäule, Restbaum ist nicht mehr bruchfest Thuja-steht zu dicht an Gebäuderückwand des Nachbarn und führt hier zum Astanschlag u. -scheuern, ihr Wurzeldruck verursacht massive Verwerfungen in Wegebereich; Rückschnitt zur Gebäuderückwand ist nicht mehr zielführend, da dies zu einer einseitigen überlastigen Krone und Reduktion der Photosynthese führt, wodurch die Wurzeln nicht mehr versorgt werden und absterben können-Standsicherheit wird dadurch vorhersehbar beeinträchtigt	1
1906	1 abgestorbener Silber-Ahorn (Nr. 2)	
1907	1 abgestorbene Hybrid-Pappel (Nr. 1)	
1908	7 abgestorbene Bäume- Art nicht erkennbar	
1909	3 abgestorbene Bäume (Nr. 3-5), dar.: 2x Hybridpappeln +1 Kirsche	
1910	1 Trompetenbaum- extreme Schiefelage mit akuter Stockfäule und zu geringen Restwandstärken; Standsicherheit nicht mehr gegeben	
1911	1 abgestorbene Stech-Fichte	