

Anlage 7: Kurzfristig realisierbare Maßnahmen

WE	Objekt	Maßnahmen zur Energieeinsparung	Investition	Amortisation	verbrauchsbez. Einsparziel	theor. monetäre Einsparung	bereinigter Verbrauch 2009	bereinigter Verbrauch 2010	Verbrauchsreduzierung	Einsparung
1014	Kindertagesstätte Kinderinsel, Friedrich- List- Straße 20	- Nutzerverhalten überprüfen Verstärkte Kontrolle durch den Hausmeister	0,00 €	0,0 a	4%	196,79 €	160.212	136.428	23.784	1.016 €
1062	Grundschule Ludwigsfeld, Wörmilzter Straße 93	- Versorgung unsanierte Turnhallen - Einbau festeingestellter Thermostatventile	1.500,00 €	0,8 a	6%	1.814,13 €	681.506	634.838	46.668	2.301 €
1081	Konzerthalle Ulrichskirche, Christian - Wolf - Straße 2	- Regelung überprüfen	3.700,00 €	4,1 a	4%	905,54 €	408.365	401.249	7.116	304 €
2006	Sek. Johann Christian Reil, Ernst-Schneller- Straße 1	- Regelung überprüfen Anpassen der Schaltzeiten und Fahrkurven	1.500,00 €	1,0 a	4%	1.504,73 €	838.820	827.319	11.501	567 €
2010	Kindertagesstätte Hasenberg, Maxim- Gorki- Straße 9	- verstärkte Kontrolle durch den Hausmeister - Regelung überprüfen Anpassen der Schaltzeiten und Fahrkurven	0,00 €	0,0 a	4%	203,16 €	139.516	130.627	8.889	438 €
2017	Kindertagesstätte Spielkiste, Riveufer 8	- verstärkte Kontrolle durch den Hausmeister - Regelung überprüfen Anpassen der Schaltzeiten und Fahrkurven	0,00 €	0,0 a	4%	197,25 €	160.073	116.388	43.686	2.154 €
2024	Grundschule Albrecht Dürer, Albrecht- Dürer- Straße 8	- Regelung überprüfen Anpassen der Schaltzeiten und Fahrkurven	2.400,00 €	1,4 a	6%	1.737,60 €	711.009	647.073	63.935	2.730 €
2026	Jugendamt, Schopenhauer Straße 4	- Regelung überprüfen Anpassen der Schaltzeiten und Fahrkurven	0,00 €	0,0 a	4%	932,01 €	613.255	603.724	9.530	470 €
3008	Freiwillige Feuerwehr Kanena, Dürrenberger Straße 4	- verstärkte Kontrolle durch den Hausmeister - Regelung überprüfen Anpassen der Schaltzeiten und Fahrkurven	0,00 €	0,0 a	4%	77,24 €	52.163	50.937	1.226	60 €
4027	Sekundarschule Halle-Süd, Kurt- Wüsteneck- Straße 21	- Montage von Behördenkappen	3.500,00 €	1,5 a	6%	2.341,36 €	982.031	957.603	24.428	1.710 €
4030	Radeweller Weg 12	- Nutzerverhalten überprüfen Verstärkte Kontrolle durch den Hausmeister	0,00 €	0,0 a	4%	139,32 €	68.145	60.922	7.223	308 €
4033	KGS Hutten, Roßbachstraße 78	- Regelung überprüfen Anpassen der Schaltzeiten und Fahrkurven Montage von festeingestellten Thermostatventilen	0,00 €	0,0 a	6%	1.791,45 €	772.502	648.860	123.642	6.096 €
4036	GS Südstadt, Rigaer Straße 1a/b	- Montage von festeingestellten Thermostatventilen	2.400,00 €	1,0 a	6%	2.381,05 €	1.020.166	877.704	142.462	6.083 €
4044	Sozialamt, Südpromenade 30	- Erneuerung Regelung	2.000,00 €	3,9 a	4%	511,32 €	240.410	226.460	13.950	596 €
5039	FFW Passendorf, Hettstedter Straße 79	- Nutzerverhalten überprüfen Verstärkte Kontrolle durch den Hausmeister	0,00 €	0,0 a	4%	69,50 €	55.418	55.297	122	5 €
5061	SfLB Makarenko, Rennbahnring 51	- Nutzerverhalten überprüfen - Regelung überprüfen Verstärkte Kontrolle durch den Hausmeister	0,00 €	0,0 a	4%	181,61 €	136.228	106.382	29.846	1.274 €
5071	Schulgebäude AK Salzmann, Offenbachstraße 22	- Nutzerverhalten überprüfen Verstärkte Kontrolle durch den Hausmeister	0,00 €	0,0 a	4%	295,38 €	214.778	172.244	42.534	1.816 €
6003	Steueramt, Schimmelstraße 7	- Einbau von festeingestellten Thermostatventilen - Regelung überprüfen Anpassen der Schaltzeiten und Fahrkurven	1.000,00 €	2,0 a	6%	496,05 €	276.821	236.067	40.754	2.009 €

Investitionssumme 18.000 €
Summe Einsparung theor. 15.775,51 €
tatsächliche Einsparung 29.937,07 €