



**Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses am 08.09.2020
Anfrage zum Bericht Projektstand Schulbauprojekte
Vorlagen-Nr.: VII/2020/01117**

TOP: 7.3

Antwort der Verwaltung:

Frau Dr. Brock bat um Mitteilung, welche Schadstoffe in den Bausubstanzen der Schulen festgestellt wurden (sie bezog sich auf die Präsentation Seite 7 - Grundschule Hanoier Straße, Seite 15 - Grundschule Auenschule und Seite 20 - ohne Nennung der Schule).

In der Grundschule Hanoier Straße konnte eine PAK- (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) und Asbestbelastung nachgewiesen werden.

In der Grundschule Auenschule wurde zusätzlich zu den o. g. Schadstoffen noch eine Schwermetallbelastung (Zink) festgestellt.

Im Boden des Ausweichstandortes Rainstraße 19 wurden teerhaltige Pappen gefunden.

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport