

Im Bereich des Hufeisensees befindet sich ein etwa 75 Meter langer Abschnitt des Weges (zwischen Guido-Kisch-Straße und Hochweg), der sich in einem problematischen Zustand befindet. Während der überwiegende Teil des Weges betonierte und gut begehbar ist, wurde dieser Abschnitt offenbar nach Bauarbeiten nur provisorisch mit Schotter verfüllt. Dies stellt insbesondere für Spaziergänger mit eingeschränkter Mobilität, beispielsweise Bewohner der Seniorenresidenz die auf Rollatoren angewiesen sind, ein erhebliches Hindernis dar.

Wir bitten um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Was war der Grund für die ursprünglichen Bauarbeiten in diesem Bereich?
2. Warum wurde der Weg nicht in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt?
3. Wann ist mit einer dauerhaften Wiederherstellung des Wegeabschnitts zu rechnen?

Gez. Christoph Bernstiel
CDU-Fraktion

Anlagen

Fotos Situation Schotterweg Hufeisensee (Guido-Kisch-Str./Hochweg)





