

Information über Baumfällungen für den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung

Legende: A = Antrag

B = Befreiung

G = Gefahrenabwehr

ÄB = Änderungsbescheid

BSK = Baumschutzkommission

Nr.	Maßnahme-Träger	Standort Maßnahme	Zeitraum	Begründung	BSK Ortstermin am:	Aktenzeichen	Anzahl			Bescheid vom
							zur Fällung beantragte Bäume	zur Fällung genehmigte Bäume	geforderte Ersatzbäume	
920	EB Kita	Gaußstraße 6		vorbeugende Gefahrenabwehr		036/2021 A	1	1	1	04.02.2021
921	privat	Hubertusplatz 3		vorbeugende Gefahrenabwehr		446/2020 A	1	1	Ersatzgeld 1500,- Euro	04.02.2021
922	Bauverein Halle-Leuna e. G.	Merseburger Straße 12, Hof 2	sofort	zustandsbedingt		21/2021	3	3		
930	FB 24	Budapester Straße 5, Fliederwegschule	sofort	3 baubedingt, 1 zustandsbedingt, Gefahrenabwehr		194/2020 A	4	4	6	21.02.2021
931	FB 24	Böllberger Weg 181 c, Bootsverein	sofort	baubedingt		51/2021 A	4	4	4	04.02.2021
932	Frohe Zukunft WG	Neukirchener Weg 1 - 12	sofort	baubedingt		46/2021 A	5	5	5	10.02.2021
933	HWG mbH	Lachsweg 1 - 12	sofort	1 zustandsbedingt, 2 baubedingt		638/2020 A	3	3	3	21.02.2021
934	Frohe Zukunft WG	Voßstraße 11	sofort	baubedingt		79/2021 A	3	3	3	10.02.2021
936	ASB	Jamboler Straße 2		Gefahrenabwehr		089/2021 G	1	1		11.02.2021
937	privat	Emil-Abderhalden Straße 43		sanierungsbedingt		0042/2021 A	1	1	Ersatzgeld 1500,-Euro	
938	privat	Schleiermacherstraße 11		Gefahrenabwehr		091/2021 G	1	1		16.02.2021
939	privat	Kuckucksweg 17		Gefahrenabwehr		092/2021 G	1	1		16.02.2021
940	privat	Helmut-Just-Straße 45d		Gefahrenabwehr		094/2021 G	1	1		16.02.2021
941	privat	Stolzestraße 3		Gefahrenabwehr		095/2021 G	1	1		16.02.2021
942	privat	Dessauer Straße 188		Gefahrenabwehr		096/2021 G	1	1		16.02.2021

Nr.	Maßnahme-Träger	Standort Maßnahme	Zeitraum	Begründung	BSK Ortstermin am.	Akten- zeichen	Anzahl			Bescheid vom
							zur Fällung beantragte Bäume	zur Fällung genehmigte Bäume	geforderte Ersatzbäume	
943	privat	Weinbergweg 25		Gefahrenabwehr		097/2021 G	1	1		16.02.2021
944	privat	Erich-Neuß-Weg 7		vorbeugende Gefahrenabwehr		063/2021 A	1	1	1	22.02.2021
945	Lebenshilfe e.V.	Wipperweg 19		vorbeugende Gefahrenabwehr		074/2021 A	1	1	1	
946	ASB	Jamboler Straße 2		Gefahrenabwehr		098/2021 G1	2	2		17.02.2021
947	privat	Steinbockgasse 65/7 +14/4		Gefahrenabwehr		103/2021 G	2	2		19.02.2021
948	privat	Steinbockgasse 65/7		vorbeugende Gefahrenabwehr		671/2020 A	2	2	2	
949	privat	Kurallee 12		vorbeugende Gefahrenabwehr		120/2020 A	2	2	4	
950	privat	Trothaer Straße 28	sofort	vorbeugende Gefahrenabwehr		17/2021 A	1	1	3	04.02.2021
951	privat	Ernst-Grube-Straße 14	sofort	baubedingt		84/2021 A	4			
952	FB 24	Theodor-Neubauer-Straß	sofort	baubedingt		51/2020 A	5	3	5	
954	HWG mbH	Ernst-Toller-Straße 20 bis 20 c	sofort	zustandsbedingt		75/2021 A	3	3	3	
955	Lebenshilfe e. V.	Wipperweg 19	sofort	baubedingt		48/2021 A	1	3	3	28.01.2021
956	Saaleschule für (H)alle e. V.	Hans-Dittmar-Straße 9		baubedingt		9/2021 A	1	1	3	28.01.2021
957	privat	Türkstraße 36		Gefahrenabwehr		110/2021 G	1	1		25.02.2021
958	ASB	Jamboler Straße 2		Gefahrenabwehr		098/2021 G2	1	1		26.02.2021
959	privat	Schwarzenberger Straße 16 a		Gefahrenabwehr		132/2021 G	1	1		



René Rebenstorf
Beigeordneter

Nr.	Gründe
920	1 Feldahorn- abgängig/ überwiegend abgestorben
921	1 Silberahorn- Rußrindenerkrankung, Totholzvergreisung, schlechte Vitalität
922	Die Bäume sind stark geschädigt und weisen einen hohen Totholzanteil auf. Die Kronen sind nur noch zu 20 Prozent belaubt.
930	Im Rahmen der Schulsanierung wird das Freigelände umgestaltet. Es gibt Anbauten an das Schulgebäude. Versorgungsleitungen sind neu zu verlegen. Die Bäume stehen in den Umgestaltungsbereichen.
931	Im Rahmen der Fluthilfe wird das Gebäude neu errichtet. Die Bäume stehen im Schwenkbereich des Krans.
932	Die Bäume stehen im Bereich einer notwendigen Baustraße für den Umbau des Wohngebäudes.
933	Die Bäume stehen im Bereich der geplanten Feuerwehzufahrt.
934	Zwei Bäume stehen in einem Bereich, der für die Kranaufstellung benötigt wird. Ein weiterer Baum steht sehr dicht an der Fassade und kann wegen der Sanierung nicht erhalten werden.
936	1 Ahorn- abgestorben, Rußrindenerkrankung
937	1 Spitzahorn- erhebliche Beschädigung an Garage (Risse Mauerwerk, gerissene Betonplatte), nicht beherrschbarer Wurzelvortrieb
938	1 Bergahorn- abgestorben
939	1 Birke- abgestorben
940	1 Birke- abgestorben
941	1 Ulme- abgestorben
942	1 Birke- abgestorben
943	1 Birke- abgestorben
944	1 Feldahorn- abgängig/ hohler Stamm, schlecht abgeschottete Fäulnis, zu geringe Restwandstärke, Pilze
945	1 Spitzahorn- abgängig, großflächig abgestorbene Rinde, Pilze, Rußrindenerkrankung
946	2 Ahorn (Nr. 58+59), Rußrindenerkrankung und jeweils abgestorben
947	2 Säulen-Hainbuchen (Nr. 3, 7)- abgestorben
948	2 Säulen-Hainbuchen (Nr. 1, 2)- abgestorbene Leittriebe mit erheblicher Totholzvergreisung, abgängig
949	1 Ahorn Nr.1/ 1 Ulme Nr. 2 - Nr. 1: große offene Stammhöhlung, morsch, zu geringe Restwandstärke; Nr. 2. kritischer Zwiesel, windwurfgefährdet
950	1 Esche; erhebliche Beschädigung eines Gebäudes
955	1 Ahorn; Bau Rettungsweg
956	1 Esche; Wiederherstellung einer Feuerwehzufahrt
957	1 Birke- abgestorben
958	1 Eberesche- abgestorben
959	1 Weide - gerissener Druckzwiesel am Stammfuß mit fortgeschrittener, schlecht abgeschotteter Fäulnis- Gefahr im Verzug